

パイプラインの漏水被害など



点検作業：組合員と職員で点検調査



大形用水路の漏水：新潟市東区紫竹地内



歩道に埋設されたφ1200の用水管より漏水



内面止水バンドφ1200により補修完了