

# 令和6年能登半島地震 管内被害状況

日時：令和6年1月2日（火）8時45分 中央区小張木2丁目在住の方から通報

場所：新潟市中央区小張木2丁目地内

施設名：近江排水路

被害状況：近江排水路自体に異常は無いが周辺地域は液状化現象が発生



排水路自体は異常なし



排水路溝畔脇のブロック塀破損



周辺民家駐車場 液状化現象により隆起



民家玄関ステップ破損



私道舗装ひび割れ