

令和6年能登半島地震 管内被害状況

日時：令和6年1月2日（火）11時50分 現調による

場所：新潟市江南区舞潟地内

施設名：西線用水路

被害の状況：不明（西線用水路は歩道下埋設管のため通水による確認が必要）



歩車道とも隆起



車道と舗装の隙間から砂が流出



西線用水路